

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, भागलपुर।

पत्रांक :- 2047 / भागलपुर, दिनांक :- 14.06.23

प्रेषक,

"ई० विनय कुमार सिंह"
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, भागलपुर।

सेवा में,

Principal,
Anandram Dhandhania, Saraswati Vidya Mandir
Senior Secondary (10+2) School,
Budhanath Road, Bhagalpur, Bihar.

विषय :- विद्यालय के भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 45/2023-24, दिनांक 05.06.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल सं०-०१, भागलपुर के पत्रांक 56 दिनांक 13.06.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कहना है कि **Anandram Dhandhania, Saraswati Vidya Mandir, Senior Secondary (10+2) School, Budhanath Road, Bhagalpur, Bihar** का संबंधित कनीय अभियंता/सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल संख्या-०१, भागलपुर के द्वारा निरीक्षण किया गया। वर्तमान में भवन (G+3) संरचनात्मक दृष्टिकोण से सृदृढ़ पाया गया।

अतः वर्तमान में उक्त भवन (G+3) वर्ष 2023-24 में पठन पाठन कार्य हेतु सृदृढ़ है।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, भागलपुर।

14.06.23 14/6/23

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, भागलपुर।